

چهار علت تولید خوراک اکسترودر با سایزهای مختلف:

- ۱- ماده اولیه ورودی به کاندیشنر و آب به دلیل اتمیزه نشدن آب به خوبی مخلوط نشده اند. در این مورد باید نازل های آب بررسی و تمیز شوند.



- ۲- سوراخ های دای با تکه های بزرگ مواد مسدود شده اند. این مورد به خصوص در هنگام تولید خوراک با سایز ریز بیشتر اتفاق می افتد. برای جلوگیری از این رویداد ابعاد مواد اولیه نباید از یک سوم سوراخ دای بزرگتر باشد.



- ۳- ماردون اکسترودر ساییده شده است.



- ۴- بخش venture tube مسدود شده است.



چهار علت تولید خوراک اکسترود با سایزهای مختلف:

- ۱- ماده اولیه ورودی و آب به کاندیشنر به دلیل اتمیزه نشدن آب به خوبی مخلوط نشده اند.
در این مورد باید نازل های آب بررسی و تمیز شوند.
- ۲- سوراخ های دای با تکه های بزرگ مواد مسدود شده اند. این مورد به خصوص در هنگام تولید خوراک با سایز ریز بیشتر اتفاق می افتد. برای جلوگیری از این مشکل ابعاد مواد اولیه نباید از یک سوم سوراخ دای بزرگتر باشد.
- ۳- ماردون اکسترودر ساییده شده است.
- ۴- بخش **venture tube** مسدود شده است.